

H-Color Aqua Fresh NH – series (Standard Colors)



AQUEOUS HOBBY COLOR

Modelářské vodou rozpustné akrylové barvy. Jsou určeny k barvení plastických modelů nástřikacími pistolami. Před použitím důkladně rozmíchejte. Poté dle potřeby vodou nebo edidlem GUNZE SANGYO **Mr.COLOR THINNER** nebo **Mr.COLOR LEVELING THINNER**.

Před nánosem vodou doporučujeme pouze v případě nástřiku na svislé povrchy. V případě aplikace na nesvislé povrchy použijte edidlem **Mr.COLOR THINNER**. Před nánosem edidlem **Mr.Color Thinner** rovněž zabráví ucpávání trysky nástřikací pistole v průběhu práce. Pro lepší vzhled modelu a pro jasnější a kvalitnější odstíny finálních barev je vhodné před vlastním nástřikem barvami Aqueous Hobby Color povrch modelu barevně sjednotit nástřikem základní barvou **Mr.BASE WHITE 1000** nebo nástřikem tmelem **Mr.SURFACER 1000**.

Barvy jsou dodávány jako matné, pololesklé nebo lesklé. V případě potřeby lze zmatnit lesklou nebo pololesklou barvu přidáním matné báze **H40 FLAT BASE**.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Barvu je třeba před použitím důkladně rozmíchat. Pokud není barva dobře rozmíchaná, velice špatně schnou. Problém se schnutím barvy zamezíte, pokud barvu mícháte i v průběhu práce, především před každým doplněním do pistole. Rovněž aplikace barvy na povrch nastříkaný **Mr.Surfacerem** pomáhá dobrému schnutí barvy, protože barva na takovém povrchu lépe kryje. Rovněž není vhodné barvu extrémně edit. Je tak, aby barva po nástřiku nedělala hrubý, krupicovitý povrch, ale aby přitom kryla.

NÁSTŘIK ŠTĚTKOU

Barvy Aqueous Hobby Color jsou určeny pro nástřik nástřikacími pistolami. Pokud je chcete natírat štětkou, přidejte do barvy cca 25% objemových procent přípravku **Mr.Retarder Mild**.

ZNAČENÍ

V modrém poli vlevo je číslo barvy -H+ číslo. Ve žlutém poli uprostřed je název barvy. Vlevo od názvu je uvedeno, zda je barva matná (FLAT), lesklá (GLOSS), pololesklá (SEMI-GLOSS) nebo metalizační (METALIC) vpravo od názvu je uvedeno použití. PRIMARY=základní barvy, AIRCRAFT=letadla, CAR=auta, TANK=tanky a bojová technika, SHIP=lodě, WEATHERING=patinovací barvy. V případě letadel, bojové techniky a lodí je uveden i stát a období používání barvy. Dále je třeba upozornit na určité bloky uvnitř této tabule:

H 20 a H 30: bezbarvé laky, matný a lesklý. Lesklý pro nástřikání modelu před aplikací obtisků, matný pro přestříkání a zmatnění povrchu po aplikaci obtisků.

H 40: Flat base. Přidává se do lesklých barev a laků pro jejich zmatnění.

H 91 – H 94: transparentní barvy pro pozadí stěn. Při jejich použití na barevném plastu doporučujeme podbarvit je šedou barvou. Na malé plochy lze aplikovat štětkou.

H 95 – H 96: transparentní barvy pro stříkání kabin a pásů proti oslnění na kabinách.

H 97 – H 100: fluorescenční barvy

H 341 – H 346: patinovací barvy. Tyto barvy lze aplikovat štětkou. Pozor, patinovací barvy mohou narušit barevný podklad, na který jsou aplikovány.

POZOR! TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE K ODBORNÉMU POUŽITÍ PRO OSOBY STARŠÍ 18-let!
Není určen osobám zcela nebo zčásti zbavených způsobilosti k právním úkonům!

Nebezpečné látky

2-Ethoxyethan-1-ol (Index: 603-012-00-X)

2-Butoxyethan-1-ol (Index: 603-014-00-0)

Klasifikace směsi dle Nařízení (ES) 1272/2008:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti

H226

Hořlavá kapalina a páry.

H315	Dráždí k ži.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243	Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261	Zamezte vdechování prachu.
P280	Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338	Při ZASAŽENÍ OČI: Na několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
310	Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO.

Popis první pomoci:

Je-li nutná lékařská pomoc, můžete po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte v chladu. Uzemněte obal a odbořte za izování. Používejte elektrické zařízení do výbušného prostředí. Používejte pouze nádrží z nejkvalitnějšího kovu. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte vdechování prachu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). Kontaminovaný oděv svlékněte. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasičský přístroj. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzavřeně. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Projevily-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uveďte lékaři a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírným zaklonem hlavy a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvrátků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce.

Při vdechnutí:

Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, v případě nosu vodou. Pevlěkněte postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření vzhledem k nutnosti dalšího sledování po dobu nejméně 24 hodin.

Při styku s kůží:

Okamžitě slevte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho případě sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné vody po dobu 10-30 minut; nepoužívejte kartáček, mýdlo ani neutralizaci. Poleptané části kůže přikryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva. Poškozeného přikryjte, aby neprochladl. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí:

Okamžitě vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (těbami násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-30 minut od vnitřního koutku k zevnímu, aby nebylo zasaženo druhé oko. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte co nejrychleji lékařské, pokud možno odborné ošetření. K vyšetření musí být odeslán každý i v případě malého zasažení.

Při požití:

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i žaludku! OKAMŽITĚ VYPLÁCHNĚTE ÚSTNÍ DUTINU VODOU A DEJTE VYPÍT 2-5 dl chladné vody ke zmírnění tepelného úniku žíraviny. Vzhledem k těmto okamžitým únikům na sliznici je vhodné jít rychle podat vodu z vodovodu a nezdržovat se sháněním vychlazených tekutin – s každou minutou prodlevy se stav sliznice nenapravitelně poškozuje! Nejsou vhodné sodovky ani minerálky, z nichž se může uvolňovat plynný oxid uhličitý. Větší množství požitých tekutin není vhodné, mohlo by vyvolat zvracení a případné vdechnutí žíraviny do plic. K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte postiženého pouze

vypláchnout ústní dutinu vodou. NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! (za ern ním zp sobí obtížn jší vyšet ení stavu sliznice zažívacího traktu a u kyselin a louh nemá p íznivý ú ínek). Nepodávejte žádné jídlo. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezv domí, nebo má-li k e. Podle situace volejte záchrannou službu nebo zajist te co nejrychleji lékař ské ošet ení.

V p ípad požáru:

K hašení použijte p nový nebo práškový hasící p ístroj.

Skladujte na dob e v traném míst . Uchovávejte v chladu p i teplot 15 st. C.

Zneškod ování: p ípravek a jeho obal se zneškod uje spalováním nebo na skládkách pro nebezpe ný odpad. Z uvedených d vod obal se zbytky p ípravku odevzdávejte ve sb rn nebezpe ného odpadu ur ené p íslušnou obcí.

Za normálního zp sobu použití je p ípravek stabilní.

Dovozce do EU:

GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH
Friedrich-Ebert-Str. 54, 402 10 Düsseldorf
Spolková republika N mecko (Germany)
I : 121295701
tel.: +49211166594, +494023713570
fax: +49211357035
mail: h.tenberg@gsieurope.de

První p íjemce:

EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o.
Mírová 170, 435 21 Obrnice, eská republika
I : 44564325, DI : CZ44564325
tel: +420 476 118 668, fax: +420 476 118 171
mail: info@eduard.cz, department@eduard.cz

Zem p vodu:

Japonsko

